



--	--	--	--	--

## 2) Notkun mengunarvarnabúnaðar og mat á ástandi hans og þörf á endurnýjun

Búnaður sem var notaður 2018 (allur búnaður, þ.m.t. ísogspylsur, upptökutæki, hlífðarföt o.fl.)	Hvar var búnaður notaður	Ástand búnaðar eftir notkun (veljið: einnota, slæmt, sæmilegt, gott)	Þörf á endurnýjun (já/nei)	Athugasemdir
Ísogspylsa	Við grjótgarð við Hrafná	Ísogspylsa: Einnota – ónothæf	Já	
Vörubíll með krana	Við Hrafná	Í lagi	Nei	
Dæla	Við Hrafná	Í lagi	Nei	

## 3) Upplýsingar um bráðamengun sem orðið hefur í höfninni og hvernig við henni var brugðist

Hvenær	Hvar	Hvað	Aðgerðir sem gripið var til/athugasemdir
4. júlí	Skagastrandarhöfn, grjótgarður við Hrafná	Bátur siglir á miklum hraða uppí grjótgarð, olíuleki frá honum í fjöru og sjó.	Kallað til slökkvilið og lögregla; sett út ísogspylsa og olíu dælt af bát og bátur svo hífður á vörubíl og fjarlægður af svæði.